

Explications champs	Listing ingrédients	Référence du produit (référence interne qui n'apparaît pas sur l'étiquette)	Désignation du produit (qui apparaît sur l'étiquette)	Code barre du produit	Référence du produit (qui peut apparaître sur l'étiquette si souhaité)	Numéro de lot unique de la poche	DLUO de la poche	Date d'installation de la poche en machine. Si la case est vide, la poche n'est pas encore installée.	Date de désinstallation de la poche. Si la case est vide, la poche n'est pas encore désinstallée	Nom de la machine dans laquelle la poche est installée.		Date et heure d'une impression.
										Le nom de la machine est généré automatiquement.	Numéro de l'emplacement de la machine dans laquelle la poche est installée.	Si la case est vide, aucun remplissage n'a encore eu lieu
	Ingredients	productid	designation	barcode	code	pockets.pocketid	pockets.dlc	pockets.installDate	pockets.deinstallDate	pockets.machine.id	pockets.machine.module	pockets.fillings.date
	Eau, glycérine, parfum...	43	Shampoing	3584105036379		54321	44	01/01/2023 01:00				
	Eau, glycérine, parfum...	43	Shampoing	3584105036379	54321	47	01/01/2023 01:00	16/02/2020 21:54		MACHINE2		2
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	707	01/01/2023 01:00	17/02/2020 21:54		MACHINE1		1 17/02/2020 21:55
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	707	01/01/2023 01:00	17/02/2020 21:54		MACHINE1		1 17/02/2020 22:11
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	707	01/01/2023 01:00	17/02/2020 21:54		MACHINE1		1 17/02/2020 22:11
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	707	01/01/2023 01:00	17/02/2020 21:54		MACHINE1		1 17/02/2020 22:11
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	707	01/01/2023 01:00	17/02/2020 21:54		MACHINE1		1 17/02/2020 22:11
	Eau, glycérine, parfum...	89	Gel douche	3584105036380	54322	29	01/01/2023 01:00	16/02/2020 21:54	18/02/2020 21:54	MACHINE3		3

Commentaires
La poche 44 n'est pas encore installée en machine, mais elle est correctement en base de données.
La poche 47 est installée dans la machine 2, en emplacement 2, mais aucun remplissage n'a eu lieu
La poche 707 est installée dans la machine 1, en emplacement 1, et 5 remplissages ont été effectués.
La poche 29 a été installée en machine 3, mais aucun remplissage n'a été effectué, puis elle a été désinstallée